



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
m. st. Warszawy**

Warszawa, dn. 06.04.2022 r.

Znak sprawy: 19848-1

**PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1123) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach 31.03.2022 r. oraz 06.04.2022 r. przez:

- 1) st. kpt. Barbarę Szymańską – starszego specjalistę ds. kontrolno – rozpoznawczych,
Nr legitymacji służbowej: 4511

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer MZ.5267.19848-1.22.2023.2022.WS z dnia 28.03.2028 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**budynku Szkoły Podstawowej nr 358 im. Hetmana Jana Zamoyskiego z oddziałem
przedszkolnym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 w Warszawie**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa	Agata Herc – Próchniak – wicedyrektor Szkoły

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Marzena Harmata – kierownik gospodarczy	Aleksander Kawalec – pracownik BHP

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;
- 3) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 4) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

B. dygn JAP

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły o wydanie opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla oddziału przedszkolnego w budynku przedmiotowej Szkoły.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) budynek szkoły przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 w Warszawie.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego za stan bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie, w tym sprawność instalacji odpowiada wnioskodawca – Dyrektor Szkoły.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

1. Ostatnie czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku szkoły były przeprowadzone w dniu 28.09.2018 r. związane rozbudową i przebudową ww. obiektu.
2. Wg. oświadczenia kontrolowanego – właścicielki placówki od czasu ostatniej kontroli w budynku nie były prowadzone żadne prace budowlane i instalacyjne, zatem warunki ochrony przeciwpożarowej opisane w protokole z dnia 28.09.2018 r. nie uległy zmianie. W związku z powyższym ponownie nie opisywano budynku.
3. Budynek szkoły stanowi kompleks budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie. Budynki te stanowią odrębne strefy pożarowe i były przekazywane do użytkowania w różnych odstępach czasowych. „Środkowa część szkoły” – sala gimnastyczna wraz z pomieszczeniami pomocniczymi funkcjonalnie oznaczona jako „B”. Budynek dwukondygnacyjny niski (N). Budynek A i C zakwalifikowany do kategorii ZL III, budynek B do kategorii ZL I.
4. Oddział przedszkolny usytuowany na parterze budynku hali sportowej – budynek B. W szkole jest zlokalizowany jeden oddział przedszkolny przeznaczony dla 20 dzieci. Sala ta usytuowana jest przy głównym wejściu do budynku.
5. Z sali przeznaczonej na oddział przedszkolny zapewnione jest bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku – drzwi o szerokości co najmniej 0,9m. Drugie wyjście z sali na korytarz, z którego prowadzi wyjście na zewnątrz budynku. Długość dojścia ewakuacyjnego mierzona od wyjścia z sali do wyjścia na zewnątrz wynosi ok. 19 m przy dwóch kierunkach ewakuacji.
6. Szatnia przeznaczona wyłącznie dla dzieci z oddziału przedszkolnego zlokalizowana pomiędzy salą a wyjściem głównym.
7. Stołówka zlokalizowana przy łączniku pomiędzy częścią B i częścią A. Długość dojścia z Sali dla dzieci do stołówki wynosi 35m. Wg. oświadczenia kontrolowanego dzieci z oddziału przedszkolnego spożywają posiłki w czasie trwania lekcji i nie przebywają jednocześnie z pozostałymi uczniami szkoły. Ze stołówki zapewniono co najmniej dwa kierunki ewakuacji, z łącznika prowadzą bezpośrednio wyjścia na zewnątrz.
8. Lokalizacja i organizacja oddziału przedszkolnego spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w § 4.
9. W trakcie kontroli stwierdzono, że drogi ewakuacyjne i wyjścia ewakuacyjne są drożne z wyjątkiem korytarza przy sali gimnastycznej opisanym w wykazie stwierdzonych nieprawidłowości niniejszego protokołu. Nieprawidłowość została usunięta w trakcie kontroli.
10. Wyjścia ewakuacyjne ze szkoły objęte kontrolą dostępu z wyjątkiem wyjścia z klatki schodowej w części C. Według informacji przekazanej przez kontrolowanego każde dziecko oraz nauczyciel posiada kartę dostępu do wyjść. Ponadto przy wyjściu umieszczone są dodatkowe przyciski automatycznego otwierania drzwi.

3. Organizacja ochrony ppoż.

1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowana dla Szkoły Podstawowej nr 358 im. Hetmana Jana Zamoyskiego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa z halą sportową z sierpnia 2016 r. aut. mgr inż. Michał Osobiński specjalista ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i ochrony ppoż. Ostatnia aktualizacja – marzec 2020 r., wykonał Marek Wekier SIOP/53/2015/2/30.
2. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru umieszczona w widocznym miejscu przy wejściu.

3. Zaświadczenia pracowników o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp z uwzględnieniem tematyki postępowania w razie pożaru, wrywkowo przedstawione podpisane przez szkolącego Aleksander Kawalec – specjalista ds. BHP oraz inspektor ppoż.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnie czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku szkoły były przeprowadzone w dniu 28.09.2018 r. związane rozbudową i przebudową ww. obiektu i wydano pozytywne stanowisko potwierdzającą spełnienie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono.

8. Wyposażenie lokalu w urządzenia przeciwpożarowe

- 1) ppoż. wyłącznik prądu (przy wyjściu głównym z budynku hali),
- 2) awaryjne oświetlenie awaryjne,
- 3) instalacja wodociągowa ppoż. z hydrantami 25 i węzem półsztywnym.
- 4) system grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej z ręcznym otwarciem drzwi do napowietrzania.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

- 1) Protokół z badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu ppoż. marca 2022 r. wykonał Marek Wekier upr. nr SEP G1-E-104/1395/2019, SEP G1-D-104/1396/2019. „Urządzenia, które sprawdzono na terenie obiektów są sprawne i gotowe do użycia w razie zagrożenia pożaru”. Protokół bez uwag.
- 2) Protokół nr 12/2021 z pomiarów natężenia oświetlenia w tym awaryjnego z dnia 25.08.2021r. wykonał Marek Wekier upr. nr SEP G1-E-104/1395/2019, SEP G1-D-104/1396/2019. Wyniki pomiarów pozytywne, czas świecenia po zaniku napięcia 1h. Protokół bez uwag.
- 3) Protokół badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych H25 z sierpnia 2021r., wykonał Marek Wekier upr.2019/03/HO/2. Sprawdzono 22 hydranty HW25 z węzami półsztywnymi. Wykonano badanie węży hydrantów pod ciśnieniem roboczym – wynik pozytywny. Wnioski: instalacja spełnia wymagania w zakresie wydajności i ciśnienia. Protokół bez uwag.
- 4) Protokół przeglądu systemu oddymiania klatek schodowych z sierpnia 2021r. wykonał Marek Wekier SIOP/53/2021/I/90 – wynik pozytywny, protokół bez uwag.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Budynek wyposażony gaśnice proszkowe ABC, zlokalizowane w łatwo dostępnych miejscach, oznakowane znakiem zgodnym z PN (konserwowane na bieżąco – ostatni przegląd sierpień 2021.r)

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

W przedmiotowym budynku podczas kontroli nie stwierdzono występowania systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających substancje zubożających warstwę ozonową.

12. Wyposażenie lokalu w instalacje użytkowe

- elektryczna,
- odgromowa.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1. Protokół nr 9/2021 z dnia 26.08.2021r. z pomiarów ochronnych elektrycznych z uwzględnieniem rezystancji izolacji instalacji elektrycznej wykonał Marek Wekier upr. nr SEP G1-E-104/1395/2019, SEP G1-D-104/1396/2019. Wyniki pomiarów rezystancji pozytywne. Orzeczenie: instalacja nadaje się do eksploatacji. Protokół bez uwag.
2. Protokół nr 11/2021 z dnia 25.08.2021r. z pomiarów elektrycznych, wykonał Marek Wekier upr. nr SEP G1-E-104/1395/2019, SEP G1-D-104/1396/2019. Wyniki pomiarów obwodów piorunochronnych pozytywne (instalacja odgromowa). Orzeczenie: instalacja nadaje się do eksploatacji, protokół bez uwag.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	Na korytarzu przy Sali gimnastycznej zlokalizowano gabloty z pucharami wykonane z materiału drewnopodobnego – materiał palny.	<input checked="" type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	Drzwi ewakuacyjne w części budynku C zamknięte na klucz w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji. Kluczyk umieszczony w skrzyneczce przy wyjściu. W trakcie kontroli przeprowadzono próbę otwarcia drzwi z użyciem tego kluczyka. W trakcie stwierdzono brak możliwości zbitcia szybki by skorzystać z tego kluczyka. Według oświadczenia kontrolowanego zostają zmienione skrzyneczki co umożliwi natychmiastowe ich użycie.	<input checked="" type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

BRAK

Na tym protokół zakończono. Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Ponadto Stronie dostarczono „Klauzulę informacyjną” dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zgodnie z art. 23 ww. ustawy o PSP.

Wicedyrektor Szkoły
Agata Herc-Prochniak
mgr Agata Herc - Prochniak

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
B. Szymańska
st. kpt. mgr inż. Barbara Szymańska

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

Szkoła Podstawowa nr 100
im. hetmana Jana Zamoyskiego
ul. św. U. Ledóchowskiej 10
02-972 Warszawa
REGON 364251332
Tel. 22 651 63 11