

PROTOKÓŁ – IVOT / / 2019

KONTROLI ROBÓT BUDOWLANYCH LUB OBIEKTU BUDOWLANEGO

W dniu 25.09 2019r. dokonano kontroli / czego /

budynku SP m 358

Położenie obiektu budowlanego:
ul. Deszczołowskiej 10 Warszawa
Inwestor : / właściciel, użytkownik /

m. st. Warszawa dzielnica Włocławek
Zam. ul. Klimczaka 2 Warszawa

Obecni :

Przedstawiciele organu nadzoru budowlanego :

Jerzy Skrzypczyński - inspektor PINB Warszawa

Strony i ich pełnomocnicy :

1 Marcena Harmonała - SP m 358

2 Zbigniew Zakrzewski - WJR Włocławek

Inne osoby :

Dokonano kontroli z wniosku / czyjego / :

Z Urzędu

W sprawie / określić w punktach temat kontroli / :

stanu technicznego budynku składowy nr 358

Ustalono co następuje :

1. Na terenie nieruchomości, f.d. użytkownika jest składowa Podstawa Nr 358 składająca się z budynków A, B i C stanowiące część bryły budynku pod wspólnym konstrukcyjnym

2. Dokonano oględzin i pomiarów skłoty i terenu
zezwrotnego. Nie stwierdzono zagrożenia
lub niebezpiecznego uchyłowania osłoty.

3. Dokonano oględzin sali gimnastycznej.
Nie stwierdzono występujących wad i uszkodzeń
klepek drewnianych oraz podłoża, a w
klimaszarowa klepek.

4. Okazano kłódkę obiektu, prowadzone na bieżąco
over przepisy w sprawie Ochrony A.P. i C. oraz
protokół przepływu wentylacji mechanicznej.
Zi przepływa strumienia, że obiekt skłoty
jest bezpieczny i nie stanowi zagrożenia
lub uchyłowania, może być eksploatowany

Czy istnieje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia / jakie

Nie stwierdzono

Uwagi i wyjaśnienia Stron i osób biorących udział w kontroli :

Na str. protokołu w wierszu / skreślono - wpisano / wyrazy :

Załączniki do protokołu :


olol. fot.

Protokół odczytano wszystkim obecnym przy kontroli :

/podpisy stron i świadków /

podpisy przedstawicieli organu nadzoru budowlanego /

1. Ilonema Normata



2. Zamojski Udmilwos

Odmówili podpisania protokołu :